

АО «Таймырбыт»

В рамках договора с АО НТЭК (договор об оказании услуг №НТЭК-32-1168/22 от 29.08.2022г в части горячей воды)
г. Дудинка, ул. Матросова, д.14, Отдел «Энергосбыт» каб. 315 т.:8(39191)5-24-44, 8(39191) 5-87-01 доб.139 E-mail: taymirbit@mail.ru

г. Дудинка

« 09 » 08 2024 г.

(дата составления акта)

« 12 » ч. « 00 » мин.

(время составления акта)

Акт

проверки готовности теплового пункта (теплоцентра) и систем тепловодопотребления к
отопительному периоду 2024-2025гг. в границах эксплуатационной ответственности
потребителя

По адресу/адресам: ул. Горького, 35 «А» ТМБ ДОУ детский сад комбинированного вида «Морозко»

(местонахождение объекта)

Представителем АО «Таймырбыт» в лице:

Электромеханик СА и ТО отдела «Энергосбыт»: Полянин С.А.

Слесарь РНС: Бибиков Е.А.

В присутствии представителя потребителя (иного лица):

(наименование организации, должность/Ф.И.О)

Проведена проверка теплового пункта (теплоцентра) и систем тепловодопотребления, в границах эксплуатационной ответственности потребителя ТМБ ДОУ детский сад комбинированного вида «Морозко», в результате которой установлено:

1.В теплоцентре до прибора учета на подающем трубопроводе тепловой сети диаметром 108 мм на спускном устройстве диаметром 20 мм установленную ранее пломбу заменили на номерную-роторную пломбу №1534240, на фильтре на спускном устройстве диаметром 15мм установленная ранее номерная роторная пломба №1534921 не сорвана, на обратном трубопроводе тепловой сети диаметром 108 мм после прибора учета на спускном устройстве диаметром 20 мм установленную ранее пломбу заменили на номерную-роторную пломбу №1533164, на фильтре на спускном устройстве диаметром 15мм установленную ранее пломбу заменили на номерную-роторную пломбу №1533083. На трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 57 мм, на спускном устройстве диаметром 15мм установленная ранее номерная роторная пломба №1533859 не сорвана. На обводном трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 57мм, который предназначен для транспортировки воды в здание, для случаев снятия или замены прибора учета в связи с истечением сроков поверки на запорной арматуре (задвижке) диаметром 50мм установленную ранее пломбу заменили на номерную-роторную пломбу №

1.1 Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта: отсутствует/присутствует; нарушена/не нарушена;

1.2 Принципиальная схема теплового пункта: отсутствует/присутствует; не соответствует/соответствует.

1.3 Схема пломбирования средств измерений и оборудования: отсутствует/присутствует; не соответствует/соответствует.

1.4 Дроссельные шайбы: отсутствует

2.На наружных сетях до прибора учета на подающем трубопроводе тепловой сети диаметром 108 мм на спускном устройстве диаметром 15мм установленная ранее пломба не сорвана, на обратном трубопроводе тепловой сети диаметром 108 мм после прибора учета на спускном устройстве диаметром 15 мм установленная ранее пломба не сорвана. На трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 57 мм на спускном устройстве установленная ранее номерная роторная пломба №1534916 не сорвана.

2.1 Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции на наружных сетях: отсутствует/присутствует; нарушена/не нарушена;

АО «Таймырбыт»

В рамках договора с АО НТЭК (договор об оказании услуг №НТЭК-32-1168/22 от 29.08.2022г в части горячей воды)
г. Дудинка, ул. Матросова, д.14, Отдел «Энергосбыт» каб. 315 т.:8(39191)5-24-44, 8(39191) 5-87-01 доб.139 E-mail: taymirbit@mail.ru

2.2 Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: проведена гидропромывка теплосети « » 2024г.



Замечания по акту проверки готовности теплового пункта (теплоцентра) и систем тепловодопотребления к отопительному периоду 2024-2025гг.: отсутствуют


Предприятия, не выполнившие предписания технических служб АО «НТЭК» и АО «Таймырбыт», не получившие акт готовности, а также не ликвидировавшие финансовую задолженность за потребленную тепловую энергию, в соответствии с условиями договора, к отопительному сезону допускаться не будут.

Дата предыдущей проверки: «24» 08 2023г.

Установлена(ы) роторная(ые) пломба(ы) в количестве « 4 » штук на проволоке из нержавеющей стали диаметром 0,5мм.

Подписи: Представители АО «Таймырбыт»:

Начальник отдела «Энергосбыт» (должность)	 (подпись)	Рябова А.С. (Ф.И.О. расшифровка подписи)
Электромеханик СА и ТО отдела «Энергосбыт» (должность)	 (подпись)	Полянин С.А. (Ф.И.О. расшифровка подписи)
Слесарь РНС: (должность)	 (подпись)	Бибииков Е.А. (Ф.И.О. расшифровка подписи)

Представитель потребителя (иного лица): Заведующий ФОУ
Худочев Н.Н.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления потребителя с настоящим Актом

(подпись представителя теплосетевой организации, выявившего бездоговорное потребление тепловой энергии)

*В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. №776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»:
-Потребитель отвечает за целостность и сохранность пломб.

-При самовольном нарушении потребителем целостности пломб, объем воды определяется по пропускной способности трубопровода.
**В случае срыва/нарушения потребителем целостности пломб повторное опломбирование представителями теплоснабжающей организации осуществляется после внесения платы за опломбирование.

***За умышленное повреждение/срыв пломб ст. 19.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Ознакомлен(а) Заведующий Худочев Н.Н.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 