

г. Дудинка

« 24 » 08 2023г.  
(дата составления акта)

**Акт  
проверки потребителя**

**По адресу/адресам: ул. Горького, 35 «А» ТМБ ДОУ детский сад комбинированного вида «Морозко»**  
(местонахождение объекта)

Представителем АО «Таймырбыт» в лице:

Контролер отдела «Энергосбыт» службы УК и РЭ: Михайлова А.Р.

Слесарь РНС: Быков А.А.

Электромеханик СА и ТО отдела «Энергосбыт»: Ульянов В.Л.

В присутствии представителя потребителя (иного лица): Завхоз Ташинцев

(наименование организации/Ф.И.О)

(должность, Ф.И.О.)

Проведена проверка, в результате которой установлено:

В теплоцентре до прибора учета на подающем трубопроводе тепловой сети диаметром 100 мм. на сбросном вентиле диаметром 20 мм. установленная ранее пломба не сорвана, на баке-грязевике сбросной вентиль диаметром 15мм переопломбировали роторной пломбой №1534921, на обратном трубопроводе тепловой сети диаметром 100 мм. после прибора учета на сбросном вентиле диаметром 20 мм. установленная ранее пломба не сорвана, на баке-грязевике на сбросном вентиле диаметром 15мм установленная ранее пломба не сорвана. На трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 50 мм. на обводной задвижки диаметром 50 мм. установленная ранее пломба сорвана, прибор учета на поверки, сбросной вентиль диаметром 15мм переопломбировали роторной пломбой №1533859

На наружных сетях до прибора учета на подающем трубопроводе тепловой сети диаметром 100 мм. на сбросном вентиле диаметром 15 мм. установленная ранее пломба не сорвана, на обратном трубопроводе тепловой сети диаметром 100 мм. после прибора учета на сбросном вентиле диаметром 15 мм. установленная ранее пломба не сорвана.

На трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 50 мм. сбросной вентиль диаметром 20 мм. переопломбировали роторной пломбой №1534916

Изоляция на ТВС и К не нарушена. Замечаний нет.

Установлена(ы) номерная(ые) пломба(ы) в количестве « 3 » на оцинкованной проволоке диаметром 0,65мм.

Предприятия, не выполнившие предписания технических служб АО «НТЭК» и АО «Таймырбыт», не получившие акт готовности, а также не ликвидировавшие финансовую задолженность за потребленную тепловую энергию, в соответствии с условиями договора, к отопительному сезону допускаться не будут.

Подпись представителя Предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»:

Начальник отдела реализации  
(должность)

(подпись)

/ Гурина М.С.  
(Ф.И.О. расшифровка подписи)

Подписи: Представители АО «Таймырбыт»:

Контролер отдела «Энергосбыт» службы УК и РЭ:  
(должность)

(подпись)

/ Михайлова А.Р.  
(Ф.И.О. расшифровка подписи)

Слесарь РНС:

(должность)

(подпись)

/ Быков А.А.  
(Ф.И.О. расшифровка подписи)

Электромеханик СА и ТО отдела «Энергосбыт»

(должность)

(подпись)

/ Ульянов В. Л.  
(Ф.И.О. расшифровка подписи)

Представитель потребителя (иного лица):

*Заведующий ИЧН*

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Пометка об отказе ознакомления потребителя  
с настоящим Актом

(подпись представителя теплосетевой организации,  
выявившего бездоговорное потребление тепловой энергии)

\*В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. №776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»:  
-Потребитель отвечает за целостность и сохранность пломб.

-При самовольном нарушении потребителем целостности пломб, объем воды определяется по пропускной способности трубопровода.

\*\*В случае срыва/нарушения потребителем целостности пломб повторное опломбирование представителями теплоснабжающей организации осуществляется после внесения платы за опломбирование.

\*\*\*За умышленное повреждение/срыв пломб ст. 19.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Ознакомлен(а)

*Заведующий ИЧН*

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)